

**Фотоотчет о проверке жилых домов Многофункционального жилого комплекса по адресу: ЮАО, Чертаново Южное, Варшавское шоссе, вл. 141, корп. 1, 2.**

01.02.2018



**На объекте были выполнены работы:**

- оценка соответствия толщины кладки конструкции требованиям технических регламентов и проектной документации,
- оценка соответствия отметок опорных поверхностей под установку горизонтальных конструкций (элементов) в кирпичной кладке требованиям технических регламентов и проектной документации,
- оценка соответствия ширины проемов требованиям технических регламентов и проектной документации,
- оценка соответствия вертикальности поверхностей и углов кладки требованиям технических регламентов и проектной документации.





**По результатам проведенного обследования и измерений составлены заключения, полученные данные направлены в Мосгосстройнадзор.**

**Фотоотчет подготовил**

**Ведущий инженер-эксперт**

**Отдела геодезического контроля**

**Д.В. Макаренко**

---

Адрес страницы: <http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/7120956.html>