

Фотоотчет о проверке объекта по адресу: ЮАО, Чертаново Южное, Варшавское шоссе, вл. 141 корп. 2

14.09.2018

12 сентября сотрудники Органа инспекции ГБУ «ЦЭИИС» по заданию «Мосгосстройнадзора» провели проверку качества строительных работ на объекте Многофункциональный жилой комплекс. Дошкольная образовательная организация на 125 мест, строение 3.1, по адресу: ЮАО, Чертаново Южное, Варшавское шоссе, вл. 141 корп. 2





На объекте были выполнены работы:

1.1.10 оценка соответствия размеров поперечного сечения элементов требованиям технических регламентов и проектной документации

1.1.8 оценка соответствия отклонения горизонтальных плоскостей на весь выверяемый участок требованиям технических регламентов и проектной документации



Чистота и порядок на объекте и монтажном горизонте, приятно посмотреть, комфортно работать.

По результатам проведенного обследования и измерений составлены заключения, полученные данные направлены в Мосгосстройнадзор.

Фотоотчет подготовил:

Начальник Отдела геодезического контроля

Н.Е. Соколов

Адрес страницы: <http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/7572736.html>

[ГБУ ЦЭИИС](#)