

Мосгосстройнадзор проверил качество бетонных работ на стройках Москвы

12.09.2017

Мосгосстройнадзор в июле-августе с.г. проверил **248 объектов** капстроительства на предмет качества укладки бетонной смеси и ухода за монолитными бетонными конструкциями при повышенных положительных температурах. По итогам проверок на 53 объектах выявлено 56 нарушений.

Среди основных нарушений: невыполнение мероприятий по предотвращению усадочных трещин; отсутствие контроля за процессом укладки бетонной смеси в основание конструкций, что приводит к недостаточному сцеплению поверхностей; отсутствие проекта производства работ на ведение монолитных работ. Кроме того, отмечено несвоевременное ведение журнала бетонных работ с фиксацией результатов входного и приемочного контроля.

Основная причина допускаемых нарушений – отсутствие должного строительного контроля со стороны соответствующих служб подрядных организаций и заказчиков. Это приводит к дополнительным финансовым и трудовым затратам, так как требуется время для устранения выявленных дефектов.

Наиболее грубые нарушения допустили следующие организации: ООО «РСК М», ООО «Научно-строительная компания АльянсСтрой», ООО «Эталон-Инвест», ООО «ЭТАЛОН», АО «Промстройтехно-Инвест» и др.

По всем фактам нарушений на заказчиков и подрядчиков выписано **53** предписания с конкретными сроками устранения нарушений. Оформлено **26** протоколов об административных правонарушениях на сумму штрафов **4 млн 160 тыс. руб.**

По всем нарушениям приняты меры. Нарушения устранены.

Мосгосстройнадзор совместно с подведомственным Комитету Центром экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС») продолжит контроль за соблюдением требований техрегламентов и проектной документации при выполнении монолитных работ.

*Пресс-служба Мосгосстройнадзора
8(499)240-52-31*

Адрес страницы: <http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/6851666.html>

[ГБУ ЦЭИИС](#)