

29 пожаров произошло на стройках Москвы в 2017 году

21.09.2017

За восемь месяцев 2017 года на строительных объектах Москвы произошло **29 пожаров**, за аналогичный период прошлого года – **23**, сообщил председатель Мосгосстройнадзора **Олег Антосенко**.

13 случаев возгораний зафиксировано в отдельно стоящих бытовых помещениях. В 8 случаях горели строительные материалы и мусор внутри зданий, в 5 случаях – выгоревшие помещения в строящихся зданиях, еще в 3-х – техника и оборудование.

Анализ причин пожаров показывает, что наибольшее число пожаров происходит в результате неосторожного обращения с огнем – 13 случаев. Среди других причин: аварийный режим работы электросети – 12; нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ – 2; при эксплуатации теплогенерирующих приборов – 1; неисправность электрооборудования – 1.

В 2017 году специалисты Управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора приняли участие в **1898 проверках** строительных объектов на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В отношении нарушителей требований пожарной безопасности возбуждено **572 дела** об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов превысила **20,9 млн руб.**

Особое внимание уделяется качеству монтажа систем противопожарной защиты зданий и выполнению огнезащитных работ. В этом году Мосгосстройнадзор провел **562 проверки** этих видов работ. На **393 объектах** были выявлены различные отступления от проекта и требований нормативных документов в области пожарной безопасности при монтаже систем противопожарной защиты зданий.

Кроме того, специалисты Комитета участвовали в комплексном опробовании систем противопожарной защиты на **142 объектах**.

Наиболее частые нарушения: несоответствие применяемой кабельной продукции, а также неправильная прокладка питающих и слаботочных кабелей; нарушения при монтаже клапанов систем дымоудаления; несоблюдение карт орошения систем пожаротушения; требований по размещению и количеству датчиков автоматической пожарной сигнализации, а также алгоритма работы систем противопожарной защиты и ее отдельных элементов. Кроме того, выявлены несоответствия аэродинамических показателей систем противодымной защиты. При выполнении огнезащитных работ допускается несоблюдение технологического регламента нанесения, монтажа огнезащитного материала; несоответствие толщины защитного слоя огнезащитного состава приведенной толщине защищаемой металлической конструкции, а также необоснованная замена огнезащитных материалов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Комитет уделяет особое внимание качеству работ на объектах строительства, включая соблюдение требований пожарной безопасности. В результате принятых мер большинство нарушений требований пожарной безопасности устранено, остальные находятся на контроле до полного их устранения», - отметил О. Антосенко.

*Пресс-служба Мосгосстройнадзора
8(499)240-52-31*

Адрес страницы: <http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/6872737.html>

[ГБУ ЦЭИИС](#)