

Мосгосстройнадзор проверил качество ведения монолитных работ на стройках столицы

29.03.2018

В январе-марте 2018 года Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз, исследований и испытаний в строительстве провел проверки строящихся объектов, на которых велись монолитные работы при отрицательных температурах наружного воздуха.

Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора **Олег Антосенко**, специалисты проверили соблюдение обязательных требований при производстве монолитных работ на **163** строящихся объектах. По результатам проверок выявлено **346 нарушений**, выдано **184 предписания** с короткими сроками устранения нарушений. Были ужесточены меры административного воздействия к правонарушителям, допустившим грубые или неоднократные нарушения при возведении несущих монолитных конструкций в зимний период. На лиц, допустивших нарушения, оформлено **92 протокола** об административном правонарушении в области строительства на **47 объектах**. Среди организаций-нарушителей: ООО «ЛЕНОКС»; АО «ВНЕШ СТРОЙ ИМПОРТ»; ООО «КОНСТРАКШН»; ООО «ФИРМА «РЕИНВЕСТ»; АО «Путови Ужице»; АО «Промстройтехно-Инвест»; ООО «Жилкапстрой»; ООО «КС-ПРО»; ООО «БС-Строй»; ООО «СтройТехнологии»; ООО «Энерго Гарант»; ЗАО «РЕМСТРОЙТРЕСТ»; ООО «ПСК СИГУЧ»; ООО «Группа Компаний «КАПИТЕЛЬ»; ООО «ИР Девелопмент»; ООО «МонАрх-УКС»; АО «ХК ГВСУ «Центр»; АО «Инвесттраст»; ООО «НОРД» и др. Общая сумма штрафных санкций составила **9 млн. 832 тыс. рублей**. По фактам нарушений направлено **108** обращений в саморегулируемые организации.

Одной из причин допускаемых нарушений является отсутствие должного строительного контроля со стороны соответствующих служб заказчиков и подрядчиков. В результате демонтаж опалубки горизонтальных конструкций осуществляется без соблюдения нормативных требований, что приводит к дефектам конструкций (трещины, сколы, поры, раковины); не соблюдаются геометрические размеры конструкций, а также требования при их армировании.

В ходе проверок специалисты Мосгосстройнадзора пресекали случаи выполнения работ по холодным поверхностям без обогрева конструкций.

По всем выявленным Комитетом нарушениям участниками строительства приняты необходимые меры. Нарушения устранены или находятся в стадии устранения под контролем Комитета.

Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз продолжат проверки строящихся объектов для обеспечения их надежности и безопасности.

*Пресс-служба Мосгосстройнадзора
8(499)240-52-31*

Адрес страницы: <http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/7227213.html>

[ГБУ ЦЭИИС](#)