

Деловой центр и проезд вдоль Кутузовского шоссе появились в Зеленограде

16.11.2017

По его словам, среди наиболее значимых - административно-деловой центр с выставочным комплексом и боковой проезд вдоль Кутузовского шоссе длиной почти 1,6 км с разделительной полосой. Кроме того, построено 6,6 км инженерных сетей.

На контроле [Мосгосстройнадзора](#) в [Зеленоградском округе](#) находится 14 строящихся объектов общей площадью 377 тыс. кв. м.

В этом году прошло 204 проверки на стройплощадках Зеленограда. В 32 из них участвовали специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС).

На объектах выявлено 1435 нарушений. Замечания касались качества строительно-монтажных работ, несоблюдения требований техники безопасности и правил пожарной безопасности, ненадлежащего строительного контроля и др.

Участникам строительства выдано 141 предписание об устранении нарушений, оформлено 117 протоколов. Штрафы превысили 6 млн руб.

«По поручению мэра **Сергея Собянина** мы уделяем особое внимание качеству строительства. Большинство нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки. Остальные находятся на контроле в соответствии со сроками, установленными в предписаниях», - отметил **О. Антосенко**.

Подробнее: <https://stroi.mos.ru/news/vystavochno-dielovoi-tsientr-i-proiezd-vdol-kutuzovskogho-shossie-postroili-v-zielienoghradie?from=cl>

Адрес страницы: <http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/6978257.html>

[ГБУ ЦЭИИС](#)