

Фотоотчет по выезду на объект по адресу: САО, Западное Дегунино, Сусанина Ивана ул. вл. 1 Физкультурно-оздоровительный комплекс

08.11.2018

Согласно утвержденному плану проведения работ ГБУ «ЦЭИИС», 31 октября 2018г. Отдел обследования инженерных сетей выполнил выезд на объект: САО, Западное Дегунино, Сусанина Ивана ул. вл. 1 Физкультурно-оздоровительный комплекс.



Специалисты Отдела провели обследование физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) и выполнили следующие работы:





Выполнили: оценку соответствия устройств защитного отключения (УЗО) требованиям технических регламентов и проектной документации



Провели оценку соответствия сопротивления заземляющих устройств требованиям технических регламентов и проектной документации

По результатам проведенного обследования и оценки соответствия инженерных сетей и внутренних коммуникаций САО, Западное Дегунино, Сусанина Ивана ул. вл. 1 Физкультурно-оздоровительный комплекс, полученные данные направлены в Мосгосстройнадзор. Работы на объекте продолжаются.

Фотоотчет подготовил:

Начальник Отдела инженерных сетей Сорокин А.А.

Адрес страницы: <http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/7685149.html>

[ГБУ ЦЭИИС](#)