

**Фотоотчет по выезду на объект: ВАО, Перово, Новогиреевская ул. вл. 28А  
Реконструкция торгово-бытового здания**

29.01.2019

**Согласно утвержденному плану проведения работ ГБУ «ЦЭИИС», 24 января 2019г. Отдел обследования инженерных сетей выполнил выезд на объект: ВАО, Перово, Новогиреевская ул. вл. 28А Реконструкция торгово-бытового здания.**



Специалисты Отдела провели обследование торгово-бытового здания и выполнили следующие работы:



**Выполнили: Оценку соответствия смонтированной схемы электроустановки требованиям технических регламентов и проектной документации**



Выполнили: Оценку соответствия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами требованиям технических регламентов и проектной документации;

Оценку соответствия наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки требованиям технических регламентов и проектной документации





Выполнили: оценку соответствия сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1000 В требованиям технических регламентов и проектной документации

По результатам проведенного обследования и оценки соответствия инженерных сетей и внутренних коммуникаций на объекте: ВАО, Перово, Новогиреевская ул. вл. 28А Реконструкция торгово-бытового здания, полученные данные направлены в Мосгосстройнадзор. Работы на объекте продолжаются.

Фотоотчет подготовил:

Начальник отдела инженерных сетей Сорокин А.А.

---

Адрес страницы: <http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/7850475.html>