

Фотоотчет по выезду на объект: ЦАО, Басманный, Токмаков пер. д. 11 стр. 1

07.05.2019

Согласно утвержденному плану проведения работ ГБУ «ЦЭИИС», 26 апреля 2019г. Отдел обследования инженерных сетей выполнил выезд на объект: ЦАО, Басманный, Токмаков пер. д. 11 стр. 1 Здание нежилое административное.



Специалисты Отдела провели обследование нежилого административного здания и выполнили следующие работы:



Выполнили оценку соответствия устройств защитного отключения (УЗО) требованиям технических регламентов и проектной документации



Выполнили оценку соответствия сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и

электропроводок напряжением до 1000 В требованиям технических регламентов и проектной документации



Выполнили оценку соответствия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами требованиям технических регламентов и проектной документации;

Оценку соответствия наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки требованиям технических регламентов и проектной документации

По результатам проведенного обследования и оценки соответствия инженерных сетей и внутренних коммуникаций на объекте: ЦАО, Басманный, Токмаков пер. д. 11 стр. 1 Здание нежилое административное, полученные данные направлены в Мосгосстройнадзор. Работы на объекте продолжаются.

Фотоотчет подготовил:

Начальник отдела инженерных сетей Сорокин А.А.

Адрес страницы: <http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/8068696.html>

[ГБУ города Москвы «ЦЭИИС»](#)