

Фотоотчет о проверке качества строительных работ на жилом доме с инженерными сетями

21.06.2019

Центр экспертиз исследований и испытаний в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС») совместно с Мосгосстройнадзором провел проверку качества строительных работ на жилом доме с инженерными сетями и благоустройством территории, расположенном по адресу: ЮВАО, Южнопортовый, ул. Романова Петра, вл. 18.

Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах.

Специалисты Центра экспертиз изучив на объекте проектную документацию, проверили качество выполненных монолитных железобетонных конструкций.

Выполнение каждой работы закреплено за высококвалифицированными специалистами и выполняется в соответствии с установленными требованиями и стандартами.



Фото 1. Изучение проектной документации на объекте





Фото 2,3. Проверка качества монолитных железобетонных конструкций



Фото 4 Проверка прямолинейности поверхности монолитных железобетонных конструкций.



Фото 5 Оформление протокола Инспекции

По результатам выполненных работ специалистами ГБУ «ЦЭИИС» будут подготовлены экспертные заключения, которые в установленном порядке будут направлены в Мосгосстройнадзор.

Адрес страницы: <http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/8167249.html>

[ГБУ города Москвы «ЦЭИИС»](#)