

Фотоотчет о проверке качества строительных работ на станции «Юго-Восточная», расположенной на Кожуховской линии метрополитена

21.06.2019

Центр экспертиз исследований и испытаний в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС») совместно с Мосгосстройнадзором провел проверку качества строительных работ на станции «Юго-Восточная», расположенной на Кожуховской линии метрополитена (ЮВАО, Некрасовка).

Станция «Юго-Восточная» входит в состав 11-го этапа Кожуховской линии от переходной камеры за станцией «Косино» до станции «Нижегородская».

По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ 10 объектах метрополитена.

Специалисты Центра экспертиз проверили качество выполненных монолитных работ.

Выполнение каждой работы закреплено за высококвалифицированными специалистами и выполняется в соответствии с установленными требованиями и стандартами.



Рис. 1. Проверка прямолинейности поверхности на длине 1-3м и местных неровностей поверхности бетона



Рис. 2. Проверка соответствия размеров поперечного сечения элементов требованиям технических регламентов и проектной документации



Рис. 3. Проверка соответствия толщины защитного слоя бетона и соответствия шага армирования в ж/б конструкциях



Рис. 4. Проверка соответствия класса бетона по прочности на сжатие требованиям технических регламентов и проектной документации.

По результатам выполненных работ специалистами ГБУ «ЦЭИИС» будут подготовлены экспертные заключения, которые в установленном порядке будут направлены в Мосгосстройнадзор.

