

**Фотоотчет по выезду на объект по адресу: ЮАО, Бирюлево Восточное, Радиальная 6-я ул. вл. 7 корп. 4, корп. 11**

19.08.2019

16 августа 2019 года сотрудниками Отдела пожарного контроля был осуществлен выезд на объект по адресу: ЮАО, Бирюлево Восточное, Радиальная 6-я ул. вл. 7 корп. 4, корп. 11, в ходе которого были проведены государственные работы по оценке соответствия огнезащиты воздуховодов требованиям технических регламентов и проектной документации и оценке соответствия геометрических параметров путей эвакуации требованиям технических регламентов и проектной документации.





---

Адрес страницы: <http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/8290573.html>

---

[ГБУ города Москвы «ЦЭИИС»](#)