

Выезд на строительный объект по адресу: САО, Западное Дегунино, ул. Дегунинская, вл. 5

16.10.2019

16 октября 2019 года сотрудниками Отдела пожарного контроля был осуществлен выезд на объект по адресу: САО, Западное Дегунино, Дегунинская ул. вл. 5 Многофункциональный комплекс со встроенно-пристроенными помещениями дошкольного образования, в ходе которого были выполнены государственные работы по оценке соответствия огнезащиты воздуховодов требованиям технических регламентов и проектной документации, оценке соответствия геометрических параметров путей эвакуации требованиям технических регламентов и проектной документации и оценке соответствия внутреннего противопожарного водопровода требованиям технических регламентов и проектной документации.



Адрес страницы: <http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/8423230.html>

[ГБУ города Москвы «ЦЭИИС»](#)