

Фотоотчет по выезду на объект по адресу: ЮАО, Нагатинский затон, Речников ул. вл. 7 стр. 1, 1А, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 27, 28 "Городской квартал "Ривер Парк". Фаза 2.

08.04.2020

Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС») совместно с Мосгосстройнадзором провел проверку качества строительных работ жилого корпуса, расположенного по адресу: ЮАО, Нагатинский затон, Речников ул. вл. 7 стр. 1, 1А, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 27, 28 "Городской квартал "Ривер Парк". Фаза 2.

По поручению мэра Сергея Собянина, Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах.

Специалисты Центра экспертиз проверили качество выполненных работ по возведению монолитных железобетонных конструкций.

Выполнение каждой работы закреплено за высококвалифицированными специалистами и выполняется в соответствии с установленными требованиями и стандартами.



Рис. 1. Общий вид объекта строительства.



Рис. 2. Проверка геометрических параметров монолитных конструкций.



Рис. 3. Проверка отклонения линий плоскостей пересечения от вертикали на всю высоту конструкции.



Рис. 4. Проверка отклонений длин вертикальных ж/б конструкций.



Рис. 5. Проверка класса бетона по прочности на сжатие.

По результатам выполненных работ специалистами ГБУ «ЦЭИИС» будут подготовлены экспертные заключения, которые в установленном порядке будут направлены в Мосгосстройнадзор.

Адрес страницы: <http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/8818230.html>

[ГБУ города Москвы «ЦЭИИС»](#)